

Wofür brauche ich eine Maschinenversicherung? Schadenbeispiele.



Bedienfehler

Absturz von der Böschung und Umkippen des Baggers nach einem Bedienfehler des Gerätführers.

Brand, Blitzschlag, Explosion

Bagger fängt während der Fahrt Feuer durch Überhit-zung infolge mangelnder Wartung/Pflege und brennt vollständig ab.







Sturm

Umstürzen eines Turmdrehkrans infolge von Sturm.

Kurzschluss

Kurzschluss in der Steuerung
legt die Druckmaschine einer
Druckerei still.





Bedienfehler

Bei Fräsarbeiten an einem CNC-Bearbeitungszentrum löste sich das Werkstück aus der Spannvorrichtung und kollidierte mit dem Fräswerk. Dabei wurden sowohl das Werkzeug als auch der Fräskopf an sich beschädigt.

Schadenhöhe ca. 56.000,- €

Materialfehler

Während des laufenden Betriebes einer Druckmaschine wurden mehrere Blätter eingezogen, es kam zum Stau am Druckwerk. Die Halteleiste für die Blattzuführung brach und wurde in den Druckzylinder eingezogen; infolge dessen wurde auch die Druckvorlage eingezogen und beschädigte den Druckzylinder schwer.

Schadenhöhe ca. 145.000,– €

